

Studio Tecnico Associato

MAGGI

Ing. MARCO MAGGI

C.F. MGG MRC 53L09 F592E

E:mail certificata: marco.maggi2@ingpec.eu

Ing. GIACOMO MAGGI

C.F. MGG GCM 84P26 I726R

E:mail certificata: giacomo.maggi@ingpec.eu

Via di Gracciano nel Corso, n. 82 - 53045 Montepulciano (Siena) - Tel. e Fax 0578/756030

P.IVA 01286340524 - E:mail: studioassociatomaggi@gmail.com

## DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1 - Prospetto OVEST ingresso a fabbricato principale e corpo minore 1



Foto 2 - Ingresso corpo minore 1 con evidenziazione delle lesioni

## DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 3 - Prospetto NORD vista fabbricato principale e corpo minore 1 con evidenziazione delle lesioni



Foto 4 - Prospetto NORD vista corpo minore con evidenziazione delle lesioni

Studio Tecnico Associato

MAGGI

Ing. MARCO MAGGI

C.F. MGG MRC 53L09 F592E

E:mail certificata: marco.maggi2@ingpec.eu

Ing. GIACOMO MAGGI

C.F. MGG GCM 84P26 I726R

E:mail certificata: giacomo.maggi@ingpec.eu

Via di Gracciano nel Corso, n. 82 - 53045 Montepulciano (Siena) - Tel. e Fax 0578/756030

P.IVA 01286340524 - E:mail: studioassociatomaggi@gmail.com

## DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 5 - Prospetto NORD vista fabbricato principale con evidenziazione delle lesioni



Foto 6 - Prospetto SUD fabbricato principale

Studio Tecnico Associato

MAGGI

Ing. MARCO MAGGI

C.F. MGG MRC 53L09 F592E

E:mail certificata: marco.maggi2@ingpec.eu

Ing. GIACOMO MAGGI

C.F. MGG GCM 84P26 I726R

E:mail certificata: giacomo.maggi@ingpec.eu

Via di Gracciano nel Corso, n. 82 - 53045 Montepulciano (Siena) - Tel. e Fax 0578/756030

P.IVA 01286340524 - E:mail: studioassociatomaggi@gmail.com

## DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 7- Prospetto EST vista fabbricato principale e secondo corpo minore



Foto 8 - Ingresso secondo corpo minore