


<p>COMUNE DI MONTEPULCIANO</p> <p>PROVINCIA DI SIENA</p>	<p>TOPONIMO</p> <p>LOCALITA' MONTEPULCIANO</p> <p>VIA ARTURO E ALCEO BALDI 7</p>	<p>SCHEDA N.</p>	<p>FOGLIO N° 98 PART. N° 104</p>
--	--	------------------	--------------------------------------



DATAZIONE (RIFERIMENTI CARTOGRAFICI)

CATASTO TOSCANO 1823
CATASTO D'IMPIANTO 1942
 SUCCESSIVO AL 1942

COLLOCAZIONE TERRITORIALE

TERRENO PIANEGGIANTE
 TERRENO IN PENDENZA:
 PENDENZA LEGGERA
 PENDENZA ACCENTUATA
CRINALE

STATO D'USO

ABITATO
ABITATO PARZIALMENTE
DISABITATO
INTERVENTI IN ATTO
ALTRO _____

TIPOLOGIA INSEDIAMENTO

NUCLEO COMPLESSO
 EDIFICIO SEMPLICE
VILLA
CASTELLO / TORRE
EDIFICIO RELIGIOSO
EDIFICIO PRODUTTIVO

DESTINAZIONE PREVALENTE

RESIDENZIALE (MONOFAMILIARE)
 RESIDENZIALE (PLURIFAMILIARE)
RURALE PRODUTTIVO
SERVIZI
TURISTICO / RICETTIVO
ALTRO _____

DESTINAZIONE PIANO TERRA

CANTINA
RIMESSA
NEGOZIO
UFFICIO
 ALTRO CIVILE ABITAZIONE

CARATTERI ARCHITETTONICI SIGNIFICATIVI:

PORTICO MODERNO	ANGOLARI MATTONI/PIETRA
BALCONE	TORRE
CORNICI MARCAPIANO	PIETRA FACCIA VISTA
LOGGIA	COLOMBAIA
POZZO	ARCHI
CORTE	ELEMENTI SACRI
FORNO	ALTRO _____

NOTE:

NUMERO DEI PIANI

SEMINTERRATO
 TERRA
 PRIMO
SECONDO
TERZO
PORZIONE DI EDIFICIO
OLTRE L'ULTIMO LIVELLO

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E STATO DI CONSERVAZIONE

STRUTTURE VERTICALI:

	C	M	B
MATTONI			
PIETREME			
PIETRA SQUADRATA			
MISTO MATTONI/PIETRA			
X C.A./LATERIZIO			X
ALTRO _____			

INFISSI FINESTRE:

	C	M	B
X IN LEGNO			X
IN FERRO			
IN ALLUMINIO			
ALTRO _____			

GRONDA:

	C	M	B
X SPORGENTE			X
A FILO MURO			
ASSENTE			

COPERTURA :

	C	M	B
A UNA FALDA			
A DUE FALDE			
X A PADIGLIONE	X		
A TERRAZZA			
COMPOSITA			
ALTRO _____			

CARATTERISTICHE DELLE APERTURE:

	C	M	B
CON STIPITI E ARCHITRAVE			
CON MOSTRE O CORNICI			
CON BOZZE SQUADRATE			
CON INFERIATE			
X CON DAVANZALE			X
SENZA FINITURE			

DISPOSITIVI DI OSCURAMENTO:

	C	M	B
X PERSIANE			X
SPORTELLI			
AVVOLGIBILI			
SCURI INTERNI			

MATERIALI DI GRONDA:

	C	M	B
CORRENTI IN LEGNO			
TRAVETTI IN C.A.			
MEZZANE			
LASTRE PIETRA			
LASTRE COTTO			
TAVELLA			
X CEMENTO			X

MANTO DI COPERTURA:

	C	M	B
COPPI			
EMBRICI			
X COPPI/EMBRICI			X
LASTRE PIETRA			
MARSIGLIESI			
ALTRO _____			

ELEMENTI SIGNIFICATIVI DELL'AREA DI PERTINENZA

X MARCIAPIEDI RECENTI

X ZONA PAVIMENTATA / AIA:

X	STERRATA
X	LASTRICATA
	MATTONATA

FONTANA / VASCA / STAGNO

X RECINZIONE

X GIARDINO

X ALBERATURE

PISCINA

POZZO

ALTRO _____

VIABILITA' DI ACCESSO:

X STRADA PROVINCIALE / COMUNALE

STRADA VICINALE / PODERALE:

	STERRATA
	IMBRECCIATA
	ASFALTATA

CARATTERE DELLE ALTERAZIONI RILEVABILI

OCCUPAZIONE DI CORTILI O SPAZI APERTI

VOLUMI A SBALZO

LOGGE O PORTICATI TAMPONATI

SOPRAELEVAZIONE PARZIALE

SOPRAELEVAZIONE TOTALE

VOLUMI AGGIUNTI

TERRAZZI AGGIUNTI

APERTURE AGGIUNTE E / O MODIFICATE

MODIFICHE STRUTTURALI

ALTERAZIONI DELLE FINITURE

ALTRO edificio moderno _____

EDIFICIO PERTINENZIALE N 1 : X ISOLATO		IN ADERENZA AL FABBRICATO PRINCIPALE	
DESTINAZIONE	ELEMENTI EDILIZI		
ANNESSO EX AGRICOLO	COPERTURE:		
MAGAZZINO / DEPOSITO	TIPOLOGIA	X CAPANNA	PADIGLIONE
X GARAGE / RIMESSA VEICOLI		ALTRO _____	
STALLA	MANTO	X LATERIZIO	LAMIERE
ALTRO _____		ALTRO _____	
STATO DI CONSERVAZIONE	MURATURE:		
	LATERIZIO A VISTA		
	PIETRAME A VISTA		
CATTIVO	MISTO		
MEDIO	PREFABBRICATO IN C.A.		
X BUONO	X INTONACATO		
	ALTRO _____		
	INFISSI:	X LEGNO	METALLICO
		ALTRO _____	
EDIFICIO PERTINENZIALE 2: ISOLATO		IN ADERENZA AL FABBRICATO PRINCIPALE	
DESTINAZIONE	ELEMENTI EDILIZI		
ANNESSO EX AGRICOLO	COPERTURE:		
MAGAZZINO / DEPOSITO	TIPOLOGIA	CAPANNA	PADIGLIONE
GARAGE / RIMESSA VEICOLI		ALTRO _____	
STALLA	MANTO	LATERIZIO	LAMIERE
ALTRO _____		ALTRO _____	
STATO DI CONSERVAZIONE	MURATURE:		
	LATERIZIO A VISTA		
	PIETRAME A VISTA		
CATTIVO	MISTO		
MEDIO	PREFABBRICATO IN C.A.		
BUONO	INTONACATO		
	ALTRO _____		
	INFISSI:	LEGNO	METALLICO
		ALTRO _____	
EDIFICIO PERTINENZIALE 3: ISOLATO		IN ADERENZA AL FABBRICATO PRINCIPALE	
DESTINAZIONE	ELEMENTI EDILIZI		
ANNESSO AGRICOLO	COPERTURE:		
MAGAZZINO / DEPOSITO	TIPOLOGIA	CAPANNA	PADIGLIONE
GARAGE / RIMESSA VEICOLI		ALTRO _____	
STALLA	MANTO	LATERIZIO	LAMIERE
ALTRO _____		ALTRO _____	
STATO DI CONSERVAZIONE	MURATURE:		
	LATERIZIO A VISTA		
	PIETRAME A VISTA		
CATTIVO	MISTO		
MEDIO	PREFABBRICATO IN C.A.		
BUONO	INTONACATO		
	ALTRO _____		
	INFISSI:	LEGNO	METALLICO
		ALTRO _____	

FOTO

