


<p>COMUNE DI MONTEPULCIANO</p> <p>PROVINCIA DI SIENA</p>	<p>TOPONIMO</p> <p>LOCALITA' MONTEPULCIANO</p> <p>VIALE CALAMANDREI N.115</p>	<p>SCHEDA N.</p>	<p>FOGLIO N° 75 PART. N° 92(sub 3-12-13)- 427-428-429- 430-434-435-436</p>
--	---	------------------	--



<p>DATAZIONE (RIFERIMENTI CARTOGRAFICI)</p> <p>X CATASTO TOSCANO 1823 PORZIONE XCATASTO D'IMPIANTO 1942 PORZIONE XSUCCESSIVO AL 1942</p>	<p>COLLOCAZIONE TERRITORIALE</p> <p>TERRENO PIANEGGIANTE X TERRENO IN PENDENZA: X PENDENZA LEGGERA PENDENZA ACCENTUATA CRINALE</p>	<p>STATO D'USO</p> <p>ABITATO ABITATO PARZIALMENTE X DISABITATO INTERVENTI IN ATTO ALTRO _____</p>
--	--	--

<p>TIPOLOGIA INSEDIAMENTO</p> <p>X NUCLEO COMPLESSO EDIFICIO SEMPLICE VILLA CASTELLO / TORRE EDIFICIO RELIGIOSO EDIFICIO PRODUTTIVO</p>	<p>DESTINAZIONE PREVALENTE</p> <p>RESIDENZIALE (MONOFAMILIARE) X RESIDENZIALE (PLURIFAMILIARE) RURALE PRODUTTIVO SERVIZI TURISTICO / RICETTIVO ALTRO _____</p>	<p>DESTINAZIONE PIANO TERRA</p> <p>CANTINA RIMESSA NEGOZIO UFFICIO X ALTRO CIVILE ABITAZIONE</p>
---	--	--

<p>CARATTERI ARCHITETTONICI SIGNIFICATIVI:</p> <p>PORTICO MODERNO BALCONE CORNICI MARCAPIANO LOGGIA POZZO CORTE FORNO</p> <p>ANGOLARI MATTONI/PIETRA TORRE PIETRA FACCIA VISTA COLOMBAIA ARCHI ELEMENTI SACRI ALTRO</p> <p>NOTE: <u>EDIFICIO OGGETTO DI RISTRUTTURAZIONE ANNI CINQUANTA/SESSANTA DEL NOVECENTO CON ANNESSI NEL RESEDE</u></p>	<p>NUMERO DEI PIANI</p> <p>X SEMINTERRATO X TERRA X PRIMO X SECONDO TERZO</p> <p>PORZIONE DI EDIFICIO OLTRE L'ULTIMO LIVELLO</p>
---	--

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E STATO DI CONSERVAZIONE

STRUTTURE VERTICALI:

	C	M	B
MATTONI			
PIETREME			
PIETRA SQUADRATA			
X MISTO MATTONI/PIETRA		X	
C.A./LATERIZIO			
ALTRO _____			

INFISSI FINESTRE:

	C	M	B
X IN LEGNO	X		
IN FERRO			
IN ALLUMINIO			
ALTRO _____			

GRONDA:

	C	M	B
X SPORGENTE			X
A FILO MURO			
ASSENTE			

COPERTURA :

	C	M	B
A UNA FALDA			
A DUE FALDE			
X A PADIGLIONE	X		
A TERRAZZA			
COMPOSITA			
ALTRO _____			

CARATTERISTICHE DELLE APERTURE:

	C	M	B
CON STIPITI E ARCHITRAVE			
CON MOSTRE O CORNICI			
CON BOZZE SQUADRATE			
CON INFERIATE			
X CON DAVANZALE		X	
SENZA FINITURE			

DISPOSITIVI DI OSCURAMENTO:

	C	M	B
X PERSIANE	X		
SPORTELLI			
AVVOLGIBILI			
SCURI INTERNI			

MATERIALI DI GRONDA:

	C	M	B
X CORRENTI IN LEGNO			X
X TRAVETTI IN C.A.		X	
MEZZANE			
LASTRE PIETRA			
LASTRE COTTO			
TAVELLA			

MANTO DI COPERTURA:

	C	M	B
COPPI			
EMBRICI			
X COPPI/EMBRICI		X	
LASTRE PIETRA			
MARSIGLIESI			
ALTRO _____			

ELEMENTI SIGNIFICATIVI DELL'AREA DI PERTINENZA

X MARCIAPIEDI RECENTI

ZONA PAVIMENTATA / AIA:

STERRATA
LASTRICATA
MATTONATA

FONTANA / VASCA / STAGNO

X RECINZIONE

X GIARDINO

X ALBERATURE

X PISCINA

POZZO

X ALTRO __ FORNO, SERRE ED ALTRI ANNESSI _____

VIABILITA' DI ACCESSO:

X STRADA PROVINCIALE / COMUNALE

X STRADA VICINALE / PODERALE: STRADA INTERNA

X STERRATA
IMBRECCIATA
ASFALTATA

CARATTERE DELLE ALTERAZIONI RILEVABILI

X OCCUPAZIONE DI CORTILI O SPAZI APERTI

VOLUMI A SBALZO

LOGGE O PORTICATI TAMPONATI

SOPRAELEVAZIONE PARZIALE

SOPRAELEVAZIONE TOTALE

X VOLUMI AGGIUNTI

X TERRAZZI AGGIUNTI

X APERTURE AGGIUNTE E / O MODIFICATE

X MODIFICHE STRUTTURALI

X ALTERAZIONI DELLE FINITURE

ALTRO _____

EDIFICIO PERTINENZIALE N 1 (P.LLA 92 SUB 3): X ISOLATO		IN ADERENZA AL FABBRICATO PRINCIPALE	
DESTINAZIONE	ELEMENTI EDILIZI		
ANNESSO EX AGRICOLO	COPERTURE:		
MAGAZZINO / DEPOSITO	TIPOLOGIA	CAPANNA PADIGLIONE X ALTRO _MISTO_____	
X GARAGE / RIMESSA VEICOLI			
STALLA	MANTO	X LATERIZIO LAMIERE ALTRO _____	
ALTRO _____			
	MURATURE:	LATERIZIO A VISTA PIETRAME A VISTA X MISTO PREFABBRICATO IN C.A. INTONACATO ALTRO _____	
STATO DI CONSERVAZIONE			
X CATTIVO			
MEDIO	INFISSI:	X LEGNO METALLICO ALTRO _____	
BUONO			
EDIFICIO PERTINENZIALE 2 (P.LLA 92 SUB 12): X ISOLATO		IN ADERENZA AL FABBRICATO PRINCIPALE	
DESTINAZIONE	ELEMENTI EDILIZI		
ANNESSO EX AGRICOLO	COPERTURE:		
MAGAZZINO / DEPOSITO	TIPOLOGIA	X CAPANNA PADIGLIONE ALTRO AD UNA FALDA	
GARAGE / RIMESSA VEICOLI			
STALLA	MANTO	X LATERIZIO LAMIERE ALTRO _____	
X ALTRO _FORNO_____			
	MURATURE:	LATERIZIO A VISTA PIETRAME A VISTA MISTO PREFABBRICATO IN C.A. X INTONACATO ALTRO _____	
STATO DI CONSERVAZIONE			
X CATTIVO			
MEDIO	INFISSI:	LEGNO METALLICO ALTRO _____	
BUONO			
EDIFICIO PERTINENZIALE 3 (P.LLA 92 SUB.13): X ISOLATO		IN ADERENZA AL FABBRICATO PRINCIPALE	
DESTINAZIONE	ELEMENTI EDILIZI		
ANNESSO AGRICOLO	COPERTURE:		
MAGAZZINO / DEPOSITO	TIPOLOGIA	X CAPANNA PADIGLIONE ALTRO AD UNA FALDA	
GARAGE / RIMESSA VEICOLI			
STALLA	MANTO	X LATERIZIO LAMIERE ALTRO _____	
X ALTRO __CANILE_____			
	MURATURE:	X LATERIZIO A VISTA PIETRAME A VISTA MISTO PREFABBRICATO IN C.A. INTONACATO ALTRO _____	
STATO DI CONSERVAZIONE			
X CATTIVO			
MEDIO	INFISSI:	LEGNO METALLICO ALTRO _____	
BUONO			

EDIFICIO PERTINENZIALE N 4 (P.LLA 427):			X ISOLATO	IN ADERENZA AL FABBRICATO PRINCIPALE
DESTINAZIONE	ELEMENTI EDILIZI			
ANNESSO EX AGRICOLO	COPERTURE:			
X MAGAZZINO / DEPOSITO	TIPOLOGIA	X CAPANNA PADIGLIONE ALTRO _____		
GARAGE / RIMESSA VEICOLI				
STALLA	MANTO	X LATERIZIO LAMIERE ALTRO _____		
ALTRO _____				
	MURATURE:		LATERIZIO A VISTA PIETRAME A VISTA MISTO	
STATO DI CONSERVAZIONE			PREFABBRICATO IN C.A. INTONACATO	
CATTIVO			X ALTRO _BLOCCHI TUFO_____	
X MEDIO	INFISSI:		X LEGNO METALLICO ALTRO _____	
BUONO				
<hr/>				
EDIFICIO PERTINENZIALE 5 (P.LLA 428):			X ISOLATO	IN ADERENZA AL FABBRICATO PRINCIPALE
DESTINAZIONE	ELEMENTI EDILIZI			
ANNESSO EX AGRICOLO	COPERTURE:			
MAGAZZINO / DEPOSITO	TIPOLOGIA	CAPANNA PADIGLIONE X ALTRO _I FALDA_____		
GARAGE / RIMESSA VEICOLI				
STALLA	MANTO	X LATERIZIO LAMIERE ALTRO _____		
X ALTRO _POLLAIO_____				
	MURATURE:		LATERIZIO A VISTA PIETRAME A VISTA MISTO	
STATO DI CONSERVAZIONE			PREFABBRICATO IN C.A. INTONACATO	
X CATTIVO			X ALTRO _CEMENTO_____	
MEDIO	INFISSI:		LEGNO METALLICO ALTRO _____	
BUONO				
<hr/>				
EDIFICIO PERTINENZIALE 6 (P.LLA 429):			X ISOLATO	IN ADERENZA AL FABBRICATO PRINCIPALE
DESTINAZIONE	ELEMENTI EDILIZI			
ANNESSO AGRICOLO	COPERTURE:			
MAGAZZINO / DEPOSITO	TIPOLOGIA	X CAPANNA PADIGLIONE ALTRO AD UNA FALDA		
GARAGE / RIMESSA VEICOLI				
STALLA	MANTO	X LATERIZIO LAMIERE ALTRO FIBROCEMENTO_____		
X ALTRO _POLLAIO_____				
	MURATURE:		LATERIZIO A VISTA PIETRAME A VISTA MISTO	
STATO DI CONSERVAZIONE			PREFABBRICATO IN C.A. X INTONACATO	
X CATTIVO			ALTRO _____	
MEDIO	INFISSI:		X LEGNO METALLICO ALTRO _____	
BUONO				

EDIFICIO PERTINENZIALE N 7 (P.LLA 430): X ISOLATO IN ADERENZA AL FABBRICATO PRINCIPALE

DESTINAZIONE	ELEMENTI EDILIZI		
X ANNESSO EX AGRICOLO	COPERTURE:		
MAGAZZINO / DEPOSITO	TIPOLOGIA	X CAPANNA PADIGLIONE ALTRO _____	
GARAGE / RIMESSA VEICOLI	MANTO	X LATERIZIO X LAMIERE ALTRO _____	
STALLA			
X ALTRO _SERRA_____	MURATURE:	LATERIZIO A VISTA PIETRAME A VISTA X MISTO PREFABBRICATO IN C.A. INTONACATO ALTRO _____	
STATO DI CONSERVAZIONE			
X CATTIVO	INFISSI:	LEGNO X METALLICO ALTRO _____	
MEDIO			
BUONO			

EDIFICIO PERTINENZIALE 8 (P.LLA 434): X ISOLATO IN ADERENZA AL FABBRICATO PRINCIPALE


DESTINAZIONE	ELEMENTI EDILIZI		
ANNESSO EX AGRICOLO	COPERTURE:		
MAGAZZINO / DEPOSITO	TIPOLOGIA	X CAPANNA PADIGLIONE ALTRO AD UNA FALDA	
GARAGE / RIMESSA VEICOLI	MANTO	X LATERIZIO LAMIERE ALTRO _____	
STALLA			
X ALTRO _LIMONAIA_____	MURATURE:	LATERIZIO A VISTA PIETRAME A VISTA MISTO PREFABBRICATO IN C.A. X INTONACATO ALTRO _____	
STATO DI CONSERVAZIONE			
X CATTIVO	INFISSI:	LEGNO METALLICO ALTRO _____	
MEDIO			
BUONO			

EDIFICIO PERTINENZIALE 9 (P.LLA 435): X ISOLATO IN ADERENZA AL FABBRICATO PRINCIPALE

DESTINAZIONE	ELEMENTI EDILIZI		
ANNESSO AGRICOLO	COPERTURE:		
MAGAZZINO / DEPOSITO	TIPOLOGIA	X CAPANNA PADIGLIONE ALTRO AD UNA FALDA	
GARAGE / RIMESSA VEICOLI	MANTO	X LATERIZIO LAMIERE ALTRO _____	
STALLA			
X ALTRO _SERRA_____	MURATURE:	X LATERIZIO A VISTA PIETRAME A VISTA MISTO PREFABBRICATO IN C.A. INTONACATO ALTRO _____	
STATO DI CONSERVAZIONE			
X CATTIVO	INFISSI:	X LEGNO METALLICO ALTRO _____	
MEDIO			
BUONO			

EDIFICIO PERTINENZIALE N 10 (P.LLA 436):		X ISOLATO	IN ADERENZA AL FABBRICATO PRINCIPALE
DESTINAZIONE	ELEMENTI EDILIZI		
ANNESSO EX AGRICOLO	COPERTURE:		
X MAGAZZINO / DEPOSITO	TIPOLOGIA	CAPANNA PADIGLIONE X ALTRO _1 FALDA_____	
GARAGE / RIMESSA VEICOLI	MANTO		
STALLA	X LATERIZIO LAMIERE ALTRO _____		
ALTRO _____	MURATURE:		
STATO DI CONSERVAZIONE	LATERIZIO A VISTA X PIETRAME A VISTA MISTO PREFABBRICATO IN C.A. X INTONACATO ALTRO _____		
X CATTIVO	INFISSI:		
MEDIO	X LEGNO METALLICO ALTRO _____		
BUONO			
EDIFICIO PERTINENZIALE N 11:		X ISOLATO	IN ADERENZA AL FABBRICATO PRINCIPALE
DESTINAZIONE	ELEMENTI EDILIZI		
ANNESSO EX AGRICOLO	COPERTURE:		
MAGAZZINO / DEPOSITO	TIPOLOGIA	X CAPANNA PADIGLIONE ALTRO _____	
GARAGE / RIMESSA VEICOLI	MANTO		
STALLA	LATERIZIO LAMIERE X ALTRO _LEGNO E VETRO_____		
X ALTRO _SERRA_____	MURATURE:		
STATO DI CONSERVAZIONE	LATERIZIO A VISTA PIETRAME A VISTA MISTO PREFABBRICATO IN C.A. INTONACATO X ALTRO _LEGNO_____		
X CATTIVO	INFISSI:		
MEDIO	X LEGNO METALLICO ALTRO _____		
BUONO			

COMUNE DI MONTepULCIANO - AOOMON - 0037135 - Ingresso - 13/11/2020 - 10:39



N=-23200

12-Nov-2020 12:17:45
Prot. n. 1165187/2020

Scala originale: 1:2000
Dimensione cartina: 776 000 x 552 000 metri

Comune: MONTepULCIANO
Foglio: 75



FOTO







FOTO EDIFICI: EDIFICIO PERTINENZIALE 1 (P.LLA 92 SUB 3)



FOTO EDIFICI: EDIFICIO PERTINENZIALE 2 (P.LLA 92 SUB 12)



FOTO EDIFICI: EDIFICIO PERTINENZIALE 3 (P.LLA 92 SUB 13)



FOTO EDIFICI: EDIFICIO PERTINENZIALE 4 (P.LLA 427)



FOTO EDIFICI: EDIFICIO PERTINENZIALE 5 (P.LLA 428)



FOTO EDIFICI: EDIFICIO PERTINENZIALE 6 (P.LLA 429)



FOTO EDIFICI: EDIFICIO PERTINENZIALE 7 (P.LLA 430)



FOTO EDIFICI: EDIFICIO PERTINENZIALE 8 (P.LLA 434) E 9 (P.LLA 435)





FOTO EDIFICI: EDIFICIO PERTINENZIALE 10 (P.LLA 436)





FOTO EDIFICI: EDIFICIO PERTINENZIALE 11

