


<p>COMUNE DI MONTEPULCIANO</p> <p>PROVINCIA DI SIENA</p>	<p>TOPONIMO</p> <p>LOCALITA' MONTEPULCIANO</p> <p>VIA DI SAN BARTOLOMEO 1</p>	<p>SCHEDA N.</p>	<p>FOGLIO N° 134 PART. N° 145 e 149</p>
--	---	------------------	---



DATAZIONE (RIFERIMENTI CARTOGRAFICI)

CATASTO TOSCANO 1823  
**X CATASTO D'IMPIANTO 1942**  
SUCCESSIVO AL 1942

COLLOCAZIONE TERRITORIALE

TERRENO PIANEGGIANTE  
**X TERRENO IN PENDENZA:**  
**X PENDENZA LEGGERA**  
PENDENZA ACCENTUATA  
CRINALE

STATO D'USO

**X ABITATO**  
ABITATO PARZIALMENTE  
DISABITATO  
INTERVENTI IN ATTO

ALTRO \_\_\_\_\_

TIPOLOGIA INSEDIAMENTO

**X NUCLEO COMPLESSO**  
EDIFICIO SEMPLICE  
VILLA  
CASTELLO / TORRE  
EDIFICIO RELIGIOSO  
EDIFICIO PRODUTTIVO

DESTINAZIONE PREVALENTE

RESIDENZIALE (MONOFAMILIARE)  
**X RESIDENZIALE (PLURIFAMILIARE)**  
RURALE PRODUTTIVO  
SERVIZI  
TURISTICO / RICETTIVO  
ALTRO \_\_\_\_\_

DESTINAZIONE PIANO TERRA

CANTINA  
RIMESSA  
NEGOZIO  
UFFICIO  
**X RESIDENZA**

CARATTERI ARCHITETTONICI SIGNIFICATIVI:

PORTICO	ANGOLARI MATTONI/PIETRA
BALCONE	TORRE
CORNICI MARCAPIANO	<b>X MATTONI FACCIA VISTA</b>
LOGGIA	COLOMBAIA
POZZO	ARCHI
CORTE	ELEMENTI SACRI
FORNO	ALTRO _____

NOTE

NUMERO DEI PIANI

**X SEMINTERRATO**  
**X TERRA**  
**X PRIMO**  
SECONDO  
TERZO

PORZIONE DI EDIFICIO  
OLTRE L'ULTIMO LIVELLO  
(SOTTOTETTO)

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E STATO DI CONSERVAZIONE

STRUTTURE VERTICALI:

	C	M	B
MATTONI			
PIETRAME			
PIETRA SQUADRATA			
<b>X MISTO MATTONI/PIETRA</b>			<b>X</b>
C.A./LATERIZIO			
ALTRO BLOCCO TUFO			

INFISSI FINESTRE:

	C	M	B
<b>X IN LEGNO</b>			<b>X</b>
IN FERRO			
IN ALLUMINIO			
ALTRO _____			

GRONDA:

	C	M	B
<b>X SPORGENTE</b>			<b>X</b>
A FILO MURO			
ASSENTE			

COPERTURA:

	C	M	B
A UNA FALDA			
A DUE FALDE			
<b>X A PADIGLIONE</b>			<b>X</b>
A TERRAZZA			
COMPOSITA			
ALTRO _____			

CARATTERISTICHE DELLE APERTURE:

	C	M	B
CON STIPITI E ARCHITRAVE			
CON MOSTRE O CORNICI			
CON BOZZE SQUADRATE			
CON INFERIATE			
<b>X CON DAVANZALE</b>			<b>X</b>
<b>X SENZA FINITURE</b>			

DISPOSITIVI DI OSCURAMENTO:

	C	M	B
<b>X PERSIANE</b>			<b>X</b>
SPORTELLI			
AVVOLGIBILI			
SCURI INTERNI			

MATERIALI DI GRONDA:

	C	M	B
CORRENTI IN LEGNO			
<b>X TRAVETTI IN C.A.</b>			<b>X</b>
MEZZANE			
LASTRE PIETRA			
LASTRE COTTO			
<b>X TAVELLE</b>			<b>X</b>
CEMENTO ARMATO			

MANTO DI COPERTURA:

	C	M	B
COPPI			
EMBRICI			
<b>X COPPI/EMBRICI</b>			<b>X</b>
LASTRE PIETRA			
MARSIGLIESI			
ALTRO _____			

ELEMENTI SIGNIFICATIVI DELL'AREA DI PERTINENZA

**X MARCIAPIEDI**

ZONA PAVIMENTATA / AIA:

STERRATA  
LASTRICATA  
MATTONATA

FONTANA / VASCA / STAGNO

**X RECINZIONE**

**X GIARDINO**

**X ALBERATURE**

PISCINA

POZZO

ALTRO \_\_\_\_\_

VIABILITA' DI ACCESSO:

**X STRADA PROVINCIALE / COMUNALE**

STRADA VICINALE / PODERALE:

STERRATA  
IMBRECCIATA  
**X ASFALTATA**

CARATTERE DELLE ALTERAZIONI RILEVABILI

OCCUPAZIONE DI CORTILI O SPAZI APERTI

VOLUMI A SBALZO

LOGGE O PORTICATI TAMPONATI

SOPRAELEVAZIONE PARZIALE

SOPRAELEVAZIONE TOTALE

VOLUMI AGGIUNTI IN EPOCA STORICA

TERRAZZI AGGIUNTI

**X APERTURE AGGIUNTE E / O MODIFICATE**

**X MODIFICHE STRUTTURALI**

**X ALTERAZIONI DELLE FINITURE**

ALTRO CASA DI RECENTE COSTRUZIONE

<b>EDIFICIO PERTINENZIALE:</b>	ISOLATO	IN ADERENZA AL FABBRICATO PRINCIPALE	
<b>DESTINAZIONE</b>	<b>ELEMENTI EDILIZI</b>		
ANNESSO AGRICOLO	<b>COPERTURE:</b>	<b>TIPOLOGIA</b>	CAPANNA
MAGAZZINO / DEPOSITO			PADIGLIONE
GARAGE / RIMESSA VEICOLI			ALTRO - UNA FALDA
STALLA		<b>MANTO</b>	LATERIZIO
ALTRO _____			LAMIERE
			ALTRO _____
<b>STATO DI CONSERVAZIONE</b>	<b>MURATURE:</b>	LATERIZIO A VISTA	
CATTIVO		PIETRAME A VISTA	
		MISTO	
		PREFABBRICATO IN C.A.	
		INTONACATO	
		ALTRO _____	
MEDIO	<b>INFISSI:</b>	LEGNO	
		METALLICO	
BUONO		ALTRO _____	

<b>EDIFICIO PERTINENZIALE:</b>	ISOLATO	IN ADERENZA AL FABBRICATO PRINCIPALE	
<b>DESTINAZIONE</b>	<b>ELEMENTI EDILIZI</b>		
ANNESSO AGRICOLO	<b>COPERTURE:</b>	<b>TIPOLOGIA</b>	CAPANNA
MAGAZZINO / DEPOSITO			PADIGLIONE
GARAGE / RIMESSA VEICOLI			ALTRO AD UNA FALDA
STALLA		<b>MANTO</b>	LATERIZIO
ALTRO _____			LAMIERE
			ALTRO _____
<b>STATO DI CONSERVAZIONE</b>	<b>MURATURE:</b>	LATERIZIO A VISTA	
CATTIVO		PIETRAME A VISTA	
		MISTO	
		PREFABBRICATO IN C.A.	
		INTONACATO	
		ALTRO _____	
MEDIO	<b>INFISSI:</b>	LEGNO	
		METALLICO	
BUONO		ALTRO _____	

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA





