COMUNE DI MONTEPULCIANO

PROVINCIA DI SIENA


TOPONIMO


LOCALITA' MONTEPULCIANO

VIA DI COLLAZZI N. 14

SCHEDA N.

FOGLIO N° 117 PART. N° 273 sub 18





DATAZIONE (RIFERIMENTI CARTOGRAFICI)

X CATASTO TOSCANO 1823

- CATASTO D'IMPIANTO 1942
- SUCCESSIVO AL 1942

COLLOCAZIONE TERRITORIALE

TERRENO PIANEGGIANTE

X TERRENO IN PENDENZA:

X PENDENZA LEGGERA

PENDENZA ACCENTUATA

CRINALE

STATO D'USO

- ABITATO
- X ABITATO PARZIALMENTE
- DISABITATO
- INTERVENTI IN ATTO

ALTRO

TIPOLOGIA INSEDIAMENTO

NUCLEO COMPLESSO

X EDIFICIO SEMPLICE

- VILLA
- $\[\]$ CASTELLO / TORRE
- EDIFICIO RELIGIOSO
- EDIFICIO PRODUTTIVO

DESTINAZIONE PREVALENTE

X RESIDENZIALE (MONOFAMILIARE)

- RESIDENZIALE (PLURIFAMILIARE)
- $\begin{tabular}{ll} \begin{tabular}{ll} \beg$
- SERVIZI
- TURISTICO / RICETTIVO
- ALTRO ___

DESTINAZIONE PIANO TERRA

- CANTINA
- RIMESSA
- NEGOZIO
- UFFICIO
- X RESIDENZA

CARATTERI ARCHITETTONICI SIGNIFICATIVI:

- PORTICO
- BALCONE
- CORNICI MARCAPIANO
- LOGGIA
- POZZO
- CORTE
- FORNO
- NOTE

- ANGOLARI MATTONI/PIETRA
- TORRE
- MATTONI FACCIA VISTA
- COLOMBAIA
- ARCHI
- ELEMENTI SACRI
- ALTRO _____

NUMERO DEI PIANI

X SEMINTERRATO

X TERRA

X PRIMO

- SECONDO
- TERZO
- PORZIONE DI EDIFICIO
 OLTRE L'ULTIMO LIVELLO
 (SOTTOTETTO)

| CARATTERISTICIJE COSTRUITIVE E STATO DI SONSTRUITIVE E | | | | | | | |
|--|--|---|--|--|-----------------------|---------------------------------|--|
| CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E STATO DI C | | | | | | | |
| STRUTTURE VERTICALI: | | | CARATTERISTICHE DELLE APERTURE: | | | | |
| X MATTONI PIETRAME PIETRA SQUADRATA MISTO MATTONI/PIETRA C.A./LATERIZIO ALTRO BLOCCO TUFO | C M | B 0 0 0 0 0 | CC CC CC X SE | ON STIPITI E ARCHITRAVE ON MOSTRE O CORNICI ON BOZZE SQUADRATE ON INFERIATE ON DAVANZALE ENZA FINITURE | C 0 0 0 | M B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X 0 | |
| INFISSI FINESTRE: | | | DISPOSITIVI DI OSCURAMENTO: | | | | |
| X IN LEGNO I IN FERRO I IN ALLUMINIO ALTRO | C M X 0 0 0 0 | B 0 0 0 | SP AV | ERSIANE PORTELLI VVOLGIBILI URI INTERNI | | M B X 0 0 0 0 0 0 0 | |
| GRONDA: | | | MATERIALI DI GRONDA: | | | | |
| X SPORGENTE A FILO MURO ASSENTE | C M X 0 0 | B [] [] | X CORRENTI IN LEGNO TRAVETTI IN C.A. X MEZZANE LASTRE PIETRA LASTRE COTTO TAVELLE CEMENTO ARMATO | | C 0 0 0 0 | M B X 0 0 0 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | |
| COPERTURA: | | MANTO DI COPERTURA: | | | | | |
| A UNA FALDA X A DUE FALDE A PADIGLIONE A TERRAZZA COMPOSITA ALTRO | C M 0 0 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | B 0 0 0 0 0 | COPPI EMBRICI X COPPI/EMBRICI LASTRE PIETRA MARSIGLIESI ALTRO | | C 0 0 0 0 | M B 0 0 0 0 X 0 0 0 0 0 0 0 | |
| ELEMENTI SIGNIFICATIVI DELL'AREA DI PERTINENZA | | | | CARATTERE DELLE ALTERAZIONI RILEVABILI | | | |
| MARCIAPIEDI | | | | OCCUPAZIONE DI CORTILI O SPAZI APERTI | | | |
| ZONA PAVIMENTATA / AIA: | | | | VOLUMI A SBALZO | | | |
| I STERRATA I LASTRICATA I MATTONATA I FONTANA / VASCA / STAGNO I RECINZIONE I GIARDINO I ALBERATURE I PISCINA I POZZO I ALTRO | | LOGGE O PORTICATI TAMPONATI | | | | | |
| | | SOPRAELEVAZIONE PARZIALE SOPRAELEVAZIONE TOTALE VOLUMI AGGIUNTI IN EPOCA STORICA TERRAZZI AGGIUNTI | | | | | |
| VIABILITA' DI ACCESSO: | | | | X APERTURE AGGIUNTE E / O MODIFICATE | | | |
| X STRADA PROVINCIALE / COMUNALE STRADA VICINALE / PODERALE: | | | | MODIFICHE STRUTTURALI | | | |
| STERRATA IMBRECCIATA X ASFALTATA IMBRECCIATA X ASFALTATA | | | X ALTERAZIONI DELLE FIN | NITUF | RE | | |
| | | | ALTRO CASA DI RECENTE COSTRUZIONE | | | | |

| EDIFICIO PERTINENZIALE: I ISOLATO I IN ADERENZA AL FABBRICATO PRINCIPALE | | | | | | |
|--|------------------|------------------------------------|--|--|--|--|
| DESTINAZIONE | ELEMENTI EDILIZI | | | | | |
| ANNESSO AGRICOLO | COPERTURE: | n | | | | |
| MAGAZZINO / DEPOSITO | TIPOLOGIA | CAPANNA PADIGLIONE | | | | |
| GARAGE / RIMESSSA VEICOLI | | ALTRO - UNA FALDA | | | | |
| I STALLA | MANTO | I laterizio I lamiere | | | | |
| <pre>I ALTRO</pre> | | I ALTRO | | | | |
| | MURATURE: | LATERIZIO A VISTA PIETRAME A VISTA | | | | |
| STATO DI CONSERVAZIONE | | MISTO PREFABBRICATO IN C.A. | | | | |
| I CATTIVO | | INTONACATO ALTRO | | | | |
| I MEDIO | INFISSI: | LEGNO | | | | |
| I BUONO | | METALLICO ALTRO | | | | |

| EDIFICIO PERTINENZIALE: I isolato I in aderenza al fabbricato principale | | | | | | |
|--|------------------|--|--|--|--|--|
| DESTINAZIONE | ELEMENTI EDILIZI | | | | | |
| ANNESSO AGRICOLO | COPERTURE: | _ | | | | |
| MAGAZZINO / DEPOSITO | TIPOLOGIA | CAPANNA PADIGLIONE | | | | |
| | | ALTRO AD UNA FALDA | | | | |
| GARAGE / RIMESSSA VEICOLI | MANTO | LATERIZIO | | | | |
| I STALLA | | I LAMIERE I ALTRO | | | | |
| <pre>I ALTRO</pre> | | _ | | | | |
| | MURATURE: | LATERIZIO A VISTAPIETRAME A VISTA | | | | |
| STATO DI CONSERVAZIONE | | MISTO PREFABBRICATO IN C.A. INTONACATO | | | | |
| I CATTIVO | | I ALTRO | | | | |
| I MEDIO | INFISSI: | l legno | | | | |
| I BUONO | | I METALLICO I ALTRO | | | | |
| | | | | | | |

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA







Foto Storica allegata alla pratica DIAE 3732/2007




Foto Storica allegata alla pratica DIAE 3732/2007