

COMUNE DI
MONTEPULCIANO

PROVINCIA DI SIENA

TOPONIMO

LOCALITA' MONTEPULCIANO

VICOLO DEGLI ORTI N. 2

SCHEDA N.

FOGLIO N°


177

PART. N°

188

sub 25

AEREOFOTOGRAMMETRICO C.T.R. 1:2.000



PLANIMETRIA CATASTALE 1:2000



DATAZIONE
(RIFERIMENTI
CARTOGRAFICI)

CATASTO TOSCANO 1823
CATASTO D'IMPIANTO 1942
SUCCESSIVO AL 1942

COLLOCAZIONE TERRITORIALE

TERRENO PIANEGGIANTE
 TERRENO IN PENDENZA:
PENDENZA LEGGERA
 PENDENZA ACCENTUATA
CRINALE

STATO D'USO

ABITATO
ABITATO PARZIALMENTE
DISABITATO
INTERVENTI IN ATTO
ALTRO _____

TIPOLOGIA INSEDIAMENTO

NUCLEO COMPLESSO
EDIFICIO SEMPLICE
VILLA
CASTELLO / TORRE
EDIFICIO RELIGIOSO
EDIFICIO PRODUTTIVO

DESTINAZIONE PREVALENTE

RESIDENZIALE (MONOFAMILIARE)
RESIDENZIALE (PLURIFAMILIARE)
RURALE PRODUTTIVO
SERVIZI
TURISTICO / RICETTIVO
ALTRO _____

DESTINAZIONE
PIANO TERRA

CANTINA
RIMESSA
NEGOZIO
UFFICIO
 RESIDENZA

CARATTERI ARCHITETTONICI SIGNIFICATIVI:

PORTICO
BALCONE
CORNICI MARCAPIANO
LOGGIA
POZZO
CORTE
FORNO

ANGOLARI MATTONI/PIETRA
TORRE
 PIETRA FACCIA VISTA
COLOMBAIA
ARCHI
ELEMENTI SACRI
ALTRO _____

NOTE

NUMERO DEI PIANI

SEMINTERRATO
 TERRA
 PRIMO
SECONDO
TERZO
PORZIONE DI EDIFICIO
OLTRE L'ULTIMO LIVELLO
(SOTTOTETTO)

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E STATO DI CONSERVAZIONE

STRUTTURE VERTICALI:

	C	M	B
MATTONI			
PIETrame			
PIETRA SQUADRATA			
X MISTO MATTONI/PIETRA		X	
C.A./LATERIZIO			
ALTRO BLOCCO TUFO			

INFISSI FINESTRE:

	C	M	B
X IN LEGNO		X	
IN FERRO			
IN ALLUMINIO			
ALTRO _____			

GRONDA:

	C	M	B
X SPORGENTE		X	
A FILO MURO			
ASSENTE			

COPERTURA :

	C	M	B
X A UNA FALDA		X	
A DUE FALDE			
A PADIGLIONE			
A TERRAZZA			
COMPOSITA			
ALTRO _____			

CARATTERISTICHE DELLE APERTURE:

	C	M	B
X CON STIPITI E ARCHITRAVE		X	
CON MOSTRE O CORNICI			
CON BOZZE SQUADRATE			
X CON INFERIATE		X	
X CON DAVANZALE			X
SENZA FINITURE			

DISPOSITIVI DI OSCURAMENTO:

	C	M	B
X PERSIANE		X	
SPORTELLI			
AVVOLGIBILI			
SCURI INTERNI			

MATERIALI DI GRONDA:

	C	M	B
CORRENTI IN LEGNO		X	
TRAVETTI IN C.A.			
MEZZANE			
LASTRE PIETRA			
LASTRE COTTO			
TAVELLA			
CEMENTO ARMATO			

MANTO DI COPERTURA:

	C	M	B
COPPI			
EMBRICI			
X COPPI/EMBRICI			X
LASTRE PIETRA			
MARSIGLIESI			
ALTRO _____			

ELEMENTI SIGNIFICATIVI DELL'AREA DI PERTINENZA

MARCIAPIEDI

ZONA PAVIMENTATA / AIA:

STERRATA
LASTRICATA
MATTONATA

FONTANA / VASCA / STAGNO
RECINZIONE
GIARDINO
ALBERATURE
PISCINA
POZZO
ALTRO _____

VIABILITA' DI ACCESSO:

STRADA PROVINCIALE / COMUNALE
STRADA VICINALE / PODERALE:

STERRATA
IMBRECCIATA
ASFALTATA

CARATTERE DELLE ALTERAZIONI RILEVABILI

OCCUPAZIONE DI CORTILI O SPAZI APERTI

VOLUMI A SBALZO

LOGGE O PORTICATI TAMPONATI

SOPRAELEVAZIONE PARZIALE

SOPRAELEVAZIONE TOTALE

VOLUMI AGGIUNTI

TERRAZZI AGGIUNTI

X APERTURE AGGIUNTE E / O MODIFICATE

X MODIFICHE STRUTTURALI

X ALTERAZIONI DELLE FINITURE

ALTRO CASA DI RECENTE COSTRUZIONE

EDIFICIO PERTINENZIALE :		ISOLATO	IN ADERENZA AL FABBRICATO PRINCIPALE
DESTINAZIONE	ELEMENTI EDILIZI		
ANNESSE AGRICOLE	COPERTURE:		
MAGAZZINO / DEPOSITO		TIPOLOGIA	CAPANNA PADIGLIONE ALTRO - UNA FALDA
GARAGE / RIMESSA VEICOLI			
STALLA		MANTO	LATERIZIO LAMIERE ALTRO _____
ALTRO _____			
		MURATURE:	LATERIZIO A VISTA PIETRAME A VISTA MISTO PREFABBRICATO IN C.A. INTONACATO ALTRO _____
STATO DI CONSERVAZIONE			
CATTIVO			
MEDIO		INFISSI:	LEGNO METALLICO ALTRO _____
BUONO			

EDIFICIO PERTINENZIALE:		ISOLATO	IN ADERENZA AL FABBRICATO PRINCIPALE
DESTINAZIONE	ELEMENTI EDILIZI		
ANNESSE AGRICOLE	COPERTURE:		
MAGAZZINO / DEPOSITO		TIPOLOGIA	CAPANNA PADIGLIONE ALTRO AD UNA FALDA
GARAGE / RIMESSA VEICOLI			
STALLA		MANTO	LATERIZIO LAMIERE ALTRO _____
ALTRO _____			
		MURATURE:	LATERIZIO A VISTA PIETRAME A VISTA MISTO PREFABBRICATO IN C.A. INTONACATO ALTRO _____
STATO DI CONSERVAZIONE			
CATTIVO			
MEDIO		INFISSI:	LEGNO METALLICO ALTRO _____
BUONO			

FOTO





